COMUNE di ASOLO - TV

P E B A

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



3 - AMBITO URBANO, VALUTAZIONI

Settembre 2023

Professionisti incaricati — SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA + URBANISTICA — urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di Asolo — Sindaco: Mauro Migliorini; Resp. Uff. LL.PP.: geom. Andrea Bedin

TABELLA RIASSUNTIVA SCHEDE

	strade	*piazze*	*aree giochi*	*somma*
ASOLO	21	7	3	31
CASELLA–S.APOLLINARE	32	1	4	37
VILLA D'ASOLO	12	0	2	14
PAGNANO	8	1	2	11
somma	73	9	11	**93**

ELENCO SPAZI PUBBLICI

STRADE

ASOLO (CENTRO STORICO)	
U01	Via San Martino
U02	Via Foresto Nuovo
U03	Via Foresto Vecchio (tratto 1,2)
U04	Via Browning
U05	Via Bembo
U06	Via Cipressina
U07a	Via Forestuzzo
U07b	Via Forestuzzo
U07c	Via Forestuzzo
U08	Via Campo Sportivo
U09	Via Risorgimento
U10	Via Roma
U11	Via Sottocastello
U12	Via Dante
U13	Via Cornaro
U14/20	Via Collegio/via Colmarion
U15	Via Rocca
U16	Via Sta Caterina
U17	Via San Anna (cimitero)
U18	Via Foresto di Cassonetto
U19	Via Canova
PAGNANO	
U21	Via Foresto di Pagnano 2
U22	Via S. Cosmo
U23	Via Vallorgana SP 6 (tratto 1,2)
U24	Via Carreggiate (tratto)
U25	Via Ponte
U25b	Ciclopedon. Sentieri degli Ezzelini (tratto)
U26	Via del Torretto
U27/28	Contrada Bernardi/ Via Longa
VILLA D'ASOLO	
U29	Via Borgo Polo
U30	Via Ca' Giupponi
U31	Via Calderon
U32a	Via Ca' Giustiniani (tratto 1)
U32b	Via Ca' Giustiniani (tratto 2)
U33	Via Cavin dei Cavail
U33b	Via Castellana (tratto)
U34	Via Puccini
U35	Via Verdi
U36	Via Vivaldi
U37	Via Della Sega
U38	Via Dei Molini
CASELLA/SAN APPOLINARE	
U39	Via Giorgione
U40	Viale Tiziano (posta)
U41	SP 248 (tratto 1)
U41c	Via Schiavonesca Marosticana
U42	SP 248 (tratto 2)
U43	Via Monache
U44	Via Loreggia

U45	Via Malombra
U46a	Via Chiesa (tratto 1)
U46b	Via Chiesa (tratto 2)
U47	Via S. Francesco D'Assisi - Parco
U48	Via San Apollinare (cimitero)
U49	Via Castellana
U50a	Via Tuna (tratto 1)
U50b	Via Tuna (tratto 2)
U51a	Via Galilei (tratto 1)
U51b	Via Galilei (tratto 2)
U52	Via dei Tartari
U53	Via Malipiero
U54	Via Don Luigi Comacchio/ Don Carlo Noé
U55	Via L. Da Vinci
U56	Via Guardi
U57	Via Ricci
U58	Via J. Da Ponte
U59	Via Manin
U60	Via Forestuzzo (tratto) scuola
U61	Via Palladio
U62	Via Forestuzzo (tratto)
U63	Via Fermi
U64	Via Frattalunga
U65	Viale Volta
U66	Strada Muson

PIAZZE

P01	Piazza G. D'Annunzio (Asolo)
P02	Piazzetta E. Duse (Asolo)
P03	Piazza Garibaldi (Asolo)
P04	Piazza del Castello (Asolo)
P05	Piazza Fontana Maggiore (Asolo)
P06	Piazza Mons. Angelo Brugnoli (Asolo)
P06	Piazzetta S. Pio Decimo (Asolo)
P07	Piazza Fantinel (Pagnano)
P08	Piazza della chiesa di S. Apollinare
P10	P.le chiesa Via Ca' Giustiniani (Villa d'Asolo)
P11	Piazza della chiesa Via Calderon/Cavin dei Cavai (Villa d'Asolo)
P12	Piazza chiesetta Ca' Giupponi (Villa d'Asolo)
P13	Piazza S. Pietro (Casella)

AREE VERDI ATTREZZATE

V01	Parco della Rimembranza (Asolo)
V02	Area attrezzata via Foresto Vecchio (Asolo)
V03	Parco P.a Fantinel/via Carreggiate (Pagnano)
V04	Parco via Chiesa (San Apollinare)
V05	Parco via Da Ponte/Via Guardi (Casella)
V06	Parco Via Malipiero (Casella)
V07	Area verde via Cavin dei Cavai (Villa d'Asolo)
V08	Area attrezzata via Verdi (Villa d'Asolo)
V09	Parco Contrada Bernardi (Pagnano)
V10	Parco Camper, via Forestuzzo (Asolo)
V11	Area attrezzata via Volta/ impianti sport (Casella)

SCHEDE STRADE

Codice – Nome via	U01	Via S. Martino
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Foresto Vecchio





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
X			

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Foresto Vecchio	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	X

Senso unico	
Chiesa di San Gottardo	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Chiesa X raggiungibile dalla strada tramite una scalinata.

Codice – Nome via	U02	Via Foresto Nuovo
Zona – Orientamento	Asolo/Casella	Da via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X		

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Percorso non idoneo*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
	X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X 80m poi X	X Dopo curva X 30m poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via	X	NO	SI
Incrocio Schiavonesca (SX/DX)	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Villa e parco	X
Residenziale, case sparse	X

Senso unico	
Negozi	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

Codice – Nome via	U03	Via Foresto Vecchio (tratti 1,2)
Zona – Orientamento	Asolo	Ingresso centro





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede pavimentato	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
Fino al centro	X	X
Ultimi 80m	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Cipressina	X	NO	SI/NO
Semaforo ingresso centro	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X	Via di accesso al centro	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Migliorare la sicurezza pedonale negli ultimi 80m accesso via Browning ingresso centro.
- Valutare posa di pavimentazione nel tratto finale di carreggiata.

Codice – Nome via	U04	Via Browning
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Forestuzzo a Piazza Garibaldi





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Sottoportico	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Forestuzzo	X	X	X
Piazza	X	X	X
Attraversamenti			
H. Ufficio postale	X (1 scal)	NO	X
H. Duomo	X	NO	X

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

Vedi Duomo

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	X
ZTL	X	Farmacia	X
Negozi e bar	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Ufficio postale	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Ufficio postale (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	15,5

Codice – Nome via	U05	Via Bembo
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Browning alla farmacia





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*pavimentata*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
	XX			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Browning	X	NO	SI
Piazza Garibaldi	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
ZTL	X	Area Parcheggi	
Residenziale, case sparse		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3

Codice – Nome via	U06	Via Cipressina
Zona – Orientamento	Asolo	





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

Codice – Nome via	U07a	Via Forestuzzo (tratto 1) fino al bivio con via Risorgimento
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Browning a via Risorgimento





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X		

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X innesto	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X Dopo 70m X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Browning	X	NO	SI
Via Risorgimento	X	NO	SI/NO
Attraversamenti			
1. Via Risorgimento con scalini	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Villa Freia	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, Villa, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Strettoia iniziale senza percorso protetto.

Codice – Nome via	U07b	Via Forestuzzo (tratto 2)
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Risorgimento fino a via Campo Sportivo





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X	X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X - Dopo l'ex-scuola x	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Campo Sportivo	X	NO	SI
Via Risorgimento	X	NO	NO
Attraversamenti			
H. park Cipressina dissesto	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS

	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Villa Freia	X
Residenziale	X

Senso unico	
Scuola	X
Area Parcheggi con ascensore e rampa intermodalità cipressina	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11,5

NOTE

- Parcheggio Cipressina con rampa di accesso ed ascensore (v. scheda edifici E29).







Codice – Nome via	U07c	Via Forestuzzo (tratto 3)
Zona – Orientamento	Asolo	Dal Distretto sanitario a via Risorgimento





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
X		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X tratto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X troppo ripido (H. fermata bus X)	X ripidità e dissesto

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Risorgimento	X	NO	NO
	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS

	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	PA

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Villa Freia	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Ospedale (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13

Codice – Nome via	U08	Via Campo Sportivo
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Forestuzzo





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
		X	X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Forestuzzo (tratto con dissesto)	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

Codice – Nome via	U09	Via Risorgimento
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Forestuzzo (tratto 1) ad incrocio via Forestuzzo (tratto 2) Piazzola fermata bus





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X	X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Forestuzzo	X	NO	SI
Attraversamenti			
H. Forestuzzo	X (2)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Diverse interruzioni nel percorso e pendenza.

Codice – Nome via	U10	Via Roma
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Cornaro





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
X		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Sottoportico pavimentato	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X		X	Pavimentato X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
Non complanare XXX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Regina Cornaro /sottoportico	X	SI	SI
Via Dante/sottoportico	X	SI	SI
Attraversamenti			
Piazza	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
		X	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: incrocio con via Cornaro	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA


Inserire limite 10	X	Senso unico	
ZTL	X	Negozi	X
Sottoportico	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

Codice – Nome via	U11	Via Sottocastello
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Cornaro





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X tratto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X (20m) - Poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Cornaro	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Senso unico	
Parco, **area verde**-giochi, piazza, cimitero	X	Supermercati	
Sede comune	X	Area Parcheggi	X
Residenziale, case sparse		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9

NOTE

- Carreggiata da asfaltare.

Codice – Nome via	U12	Via Dante
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Roma





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*

TIPOLOGIA PERCORSO

Sottoportico	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X					

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Roma	X	NO	SI
Piazza	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	ZTL	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Tartto di sottoportico con negozi	X
Negozi	X	Area Parcheggi	
Residenziale, case sparse	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5

NOTE

- Presenza scalini per accedere al bar e sottoportico (incrocio con via Belvedere).

Codice – Nome via	U13	Via Regina Cornaro
Zona – Orientamento	Asolo	Dalla Piazza D'Annunzio





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X	X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Sottoportico	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
XXX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Piazza D'Annunzio	X	X	SI
Via Roma	X	X	SI
Attraversamenti			
H. via Roma	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Negozi	X
ZTL	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE


- Lato DX: Pavimentato con sottoportico ma pendenza accentuata.

Codice – Nome via	U14/20	Via Collegio/Colmarion
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Roma













DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
X		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Scalinata con Piazza	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Dante	X	NO	SI
Piazza (non complanare)	X	NO	SI/NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X	ZTL	X
Chiesa	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9

Codice – Nome via	U15/20	Via Rocca/Parco della Rimembranza
Zona – Orientamento	Asolo	





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
X			

TIPOLOGIA PERCORSO

Scalinata	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via San Martino e via Collegio	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
ROCCA di Asolo	X
Residenziale, case sparse	

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Rocca (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

Codice – Nome via	U16	Via Sta Caterina
Zona – Orientamento	Asolo	Da via S. Anna





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
X		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via S. Anna	X	NO	NO percorso pedonale assente
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
Piazzetta Savo D'Acquisto			X piccolo	

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X	Supermercati	
Chiesa	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Chiesa con ingresso a raso X ma pavimento sagrato con acciottolato X.
- Piazzetta Salvo D'Acquisto con acciottolato X.

Codice – Nome via	U17	Via S. Anna
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Sta Caterina





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X	X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Sta Caterina	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, c**imitero monumentale**	X	Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale, case sparse		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

Codice – Nome via	U18	Via Foresto di Casonetto
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Sta Caterina





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
X		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Colmarion	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	X

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5

Codice – Nome via	U19	Via Canova
Zona – Orientamento	Asolo	Da via Sta Caterina







DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X sottoportico		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Dante	X	NO	SI
Piazza	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
ZTL	X
Palazzo	X
Residenziale	X

Senso unico	
Tratto di galleria con Negozi	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, Villa, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Velocità elevata biciclette.
- Palazzo X.
- Galleria con tratto di sottoportico con accesso X.
- Pavimentazione sconnessa.

Codice – Nome via	U21	Via Foresto di Pagnano tratto
Zona – Orientamento	Pagnano/Asolo	





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X	X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Carreggiata	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
x			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale (in parte)	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6

Codice – Nome via	U22	Via S. Cosmo
Zona – Orientamento	Pagnano	Da via Vallorgana SP





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
SP		NO	
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: SP	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X
Chiesa e cimitero	x
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

Codice – Nome via	U23	Via Vallorgana (tratti 1,2)
Zona – Orientamento	Pagnano	Da via Carreggiate





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
		x	x

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
	X fermata			x	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
Vedi mappa ma pendenza anche accentuata	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (*podotattili, paletto, semaforo acustico*)	*Sicurezza* (*segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto*)
Incroci			
Via Carreggiate	X	NO	NO
Via del Torretto	X	NO	NO
Attraversamenti			
H. fermate bus	X	NO	NO
H. San Cosmo (cimitero)	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: lungo la strada	*Lato destro*	*Lato sinistro*	*Lato DX dopo via Cosmo*	*Lato SX dopo via Cosmo*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	PA	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA	A	NO	NO
SICUREZZA	SI	PA	PA	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Piazza	X
Residenziale	X

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi e negozi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

Codice – Nome via	U24	Via Carreggiate
Zona – Orientamento	Pagnano	Da via interna area verde





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
	X tratto			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X 80m prima della piazza X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Vallorgana	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	*Lato destro*	*Lato sinistro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	PA	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 40	x
Parco, area verde-giochi, piazza	X
Edifici/ impianti sportivi	

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	x
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

Codice – Nome via	U25	Via Ponte
Zona – Orientamento	Pagnano	Dall'area parcheggi











DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Pavimentazione	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
acciottolato			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE
Ponte

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Vallorgana	X	NO	NO
Via Bosco	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
		X	

FERMATE AUTOBUS

assente

Ubicazione: SP	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Negozi	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	X
Residenziale, case sparse	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

Codice – Nome via	U25b	Ciclopedonale “sui sentieri degli Ezzelini”
Zona – Orientamento	Pagnano	Dall’area parcheggio di via Vallorgana





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*

TIPOLOGIA PERCORSO

sterrato	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X					X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: SP	
MOBILITA’ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Natura	X
Residenziale, case sparse	

Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

Codice – Nome via	U26	Via Del Torretto
Zona – Orientamento	Pagnano	Da via Vallorgana





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X	X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Vallorgana	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*

FERMATE AUTOBUS
assente

MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9

Codice – Nome via	U27/28	Contrada Bernardi/Via Longa
Zona – Orientamento	Pagnano	Da via Carreggiate





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
		X via Longa	X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	Vedi mappa	
Via Longa	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Carreggiate	X	NO	SI/NO
Attraversamenti			
Inizio via h. scuola	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
		X	

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X	Scuola, ambulatorio	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	X
Residenziale, case sparse	X	AVIS	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

Codice – Nome via	U29	Via Borgo Polo
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da Schiavonesca a via Ca' Giupponi





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X da via Schiavonesca		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Ca' Giupponi	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	X

Chiusa	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	1
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Tratto fra via Schiavonesca/ via Ca Giupponi: dissesto asfalto.

Codice – Nome via	U30	Via Ca' Giupponi (tratto 2)
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Cavin dei Cavai





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X	X (30m) poi X
Dopo via Verdi	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Verdi	X (2 scal)	NO	NO strisce
Via Cavin dei Cavai e Via Calderon	X	NO	
Attraversamenti			
Inizio via	X (1 scal)	NO	SI/NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Tratto con limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi,	X	Chiesetta	X
Edifici/ impianti sportivi	X	Area Parcheggi	
Residenziale,	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5	7,5

NOTE

- Via Ca' Giupponi da via Borgo Polo: X percorso assente.
- Limite 30 da rafforzare.

Codice – Nome via	U31	Via Calderon
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Ca' Giustiniani fino al cimitero





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X 10m X X	XX (Viale accesso della chiesa un po' dissesto attorno X) -A metà percorso: 2 m X sollevamento
Dalla ciclopedonale a raso	X	X - 30m prima del cimitero Ghiaia X
Dopo il cimitero	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Ca' Giustiniani	X	NO	SI
Via interruzione accesso area parcheggio con negozi	X (1 scal)	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via	X (1 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 3
Area park negozi + 1 cimitero

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 (tratto fino al cimitero/ingresso centro)	X
Parco, area verde-giochi, **piazza, cimitero**	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	

Chiesa e piazza	X
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

Codice – Nome via	U32a	Via Ca' Giustiniani (tratto 1)
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Della Sega





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X verso via Rossini		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X = H. via Cimarossa strettoia X (5m) Poi + XX che X	X
Da via Rossini	X - H. via Rossini 2 a DX 2m X - Poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via della Sega	X	NO	SI
Via dei Molini	X	NO	
Via Cimarosa	X (1 scal)	NO	SI
Via Rossini	X (1 scal)	NO	SI
Via Rossini 2 (DX)	X (1 scal)	NO	SI
Via Verdi	X	NO	assenti strisce
Attraversamenti			
Rialzato	X	NO	SI
Dopo via Donizetti	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
			X (no scivolo) X (dissesto e no cart)

FERMATE AUTOBUS

	Lato destro Dopo via Donizzetti	*Lato sinistro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA *stretto palo*	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

limite 50	X
Inserire limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Asilo nell'incrocio	X
Supermercati	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11,5

NOTE

- Marciapiede (SX) con puntuale dissesto e a (DX) asfalto granuloso.
- Fermate con stallo riservato ma scivolo assente.
- Via Cimarosa: assenti marciapiedi.
- Via Rossini (SX) marciapiede X con area verde e due panchine inizio via X e 1 stallo riservato X. Area verde X con alberi, con Panchine X, assenza attrav ed illuminazione.
- Diversi passi carrai a DX/SX che restringono il percorso.

Codice – Nome via	U32b	Via Ca' Giustiniani (tratto 2)
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Verdi a via Calderon





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
XX percorso dietro parcheggio laterale con dissesto e tratto finale X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Verdi (granulosità asfalto)	X	NO	SI
Via Calderon e via Ca'Giupponi	X	NO	SI
Attraversamenti			
Fine via h. Chiesa	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Angolo Via Verdi area parcheggio scivolo con dissesto

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
		X (posizione)	

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Area verde	X
Parco, area verde-giochi, **piazza e chiesa**	X	Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	1,5
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5

NOTE

- Area chiesa: casa del Giovane X con rampa.
- Limite 30 da "rafforzare".

Codice – Nome via	U33	Via Cavin dei Cavai
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Calderon a via Castellana





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
	X	X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X	X
Dopo area parcheggi 50m prima via Vivaldi	X (puntuale 3m) poi X	XXX
Dal Maxi	X	X
Da Vivaldi 2	X (dissesto)	XX con 1 interruz e palo in mezzo X poi X
Seconda metà	XX - Dopo 50m dopo via Puccini X	X - Dopo 50m di via Puccini dissesto per 10m X poi X
Ultimi 40m assente zebratura	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Calderon	X	NO	SI
Via Vivaldi	X (2scal)	NO	SI
Via Puccini (1, 2)	X	NO	NO/SI (assenti zebratura)
Via Vivaldi	X (2scal)	NO	SI
Via Castellana con fermata (SX) X 50m X poi X	X	NO	SI
Via Castellana con fermata (SX) X 80m X fino alla fermata poi X	X	NO	Attraversamento assente

Attraversamenti

H. area parcheggi	X (1 scal)	NO	SI
Seconda metà	X	NO	rialzato
Fine via	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 1
Maxi Family

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X no cart e pendenza		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Via Castellana	*Lato DX*	*Lato SX*	*Lato SX H. MaxiFamily*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA no panca	PA no panca	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X
Parco**, area verde-giochi**	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Senso unico	
Supermercato	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	15

NOTE

- Area park MAXI con ricariche elettriche e Z30.
- Tabellone orari Maxi in mezzo al marciapiede (ostacolo da spostare).
- Numerose interruzioni e passi carrai.
- Limite 30 da "rafforzare".

Codice – Nome via	U33b	Via Castellana (tratto)
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Cavin dei Cavai





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X tratto breve		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
fino alla fermata	X	X
Dopo le fermate bus	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Cavin dei Cavai	X	NO	SI
Attraversamenti			
2.	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: inizio via incrocio con via Cavin dei Cavai	*Lato destro*	*Lato sinistro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca) panchine assenti	PA	PA
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 fino alle fermate	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

	Tratto fino alle fermate bus	Tratto dalle fermate bus
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		2
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale (da 0 a 3)	3	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5	8,5

NOTE

- Prevista la realizzazione di una pista ciclabile per collegare Villa D'Asolo a Casella.

Codice – Nome via	U34	Via Puccini
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Cavin dei Cavai





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X	X
Dopo la curva	X	X
40 m Prima curva 2	X	X (dissesto breve 20m) Poi X
Ultimo tratto dritto	X (dissesto)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Cavin (1, 2)	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
		X	

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi,	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Senso unico	
Supermercati MAXI accesso	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9

Codice – Nome via	U35	Via Verdi
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Ca'Giustiniani





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X - Ultimi 40m dissesti XX (lieve pendenza)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Ca' Giustiniani	X	NO	SI
Via Ca' Giupponi	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

n. 2

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
		X (no cartello)	

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5

NOTE

- Bidoni spazzatura nel percorso.

Codice – Nome via	U36	Via Vivaldi
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	Da via Ca' Giustiniani





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X 20m - Poi 60m interruzione soste X (20m prima della curva) XX	X
60m prima della curva 2	X	X
	X	X - Fine via ultimi 20m X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Cavin dei Cavai (tratto 1)	X	NO	SI
Curva 2	X (2 scal)		SI
Via Cavin dei Cavai	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
n. 2	X		X (non raccordato)

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale,	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	2

Codice – Nome via	U37	Via della Sega/Ca' Falier
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X tratto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X
X (SX Marciapiede tratto breve) X (DX percorso assente)	

Prima di 80m via Ca' Giustiniani

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Ca' Falier	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Centro diurno	X
Residenziale, case sparse	X

Asilo	X
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Centro diurno: piazzale e viale non accessibili dalla strada.
- N. 1 rallentatore ingresso Asolo.
- Ingresso Asolo: limite 30.
- Via dei Molini X.
- Dalla SP248: ciclopedonale sui sentieri degli Ezzelini che arriva al Maglio di Pagnano.

Codice – Nome via	U38	Via Dei Molini
Zona – Orientamento	Villa d'Asolo	





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Della Sega/Ca'Giustiniani	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

Codice – Nome via	U39	Via Giorgione
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Dall' incrocio con via Montello





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X innesto		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
			X	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	Fino all'Ins X (banchina con dissesto)	X
Da via Ricci	X (30m) Poi X (dissesto)	X
Da Via Da Vinci	X	X
Dopo via Da VInci	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Montello	X	NO	SI
Via Ricci	X	NO	SI
Via Da Vinci	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via	X (1 scal)	NO	NO
H. Via Ricci (dissesto)	X	NO	X

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
Supermeracato INNS		n.2 X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: H. Via Veronese (2)	*Lato sinistro SX/DX Dopo via Veronese*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 40	X	Confcommercio	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati IN'S, negozi, Natura SI	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

Codice – Nome via	U40	Viale Tiziano Vecellio
Zona – Orientamento	Casella	Da via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Viale interno	*soste*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X	X		X tratto	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Viale Giorgione	X	NO	SI
Via Tuna e J. Da Ponte	X	NO	SI
Attraversamenti			
H. Tintoretto interno	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

n.5 (banca e posta, Generali)

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		X pendenza angolo via Tuna

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: **vedi** SP248	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	
SICUREZZA	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Ufficio postale	X
Residenziale	X

Senso unico	
Negozi e banca	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Posta (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	17,5

Codice – Nome via	U41	SP 248 (tratto 1 x 150m)
Zona – Orientamento	Casella	Da via Giorgione verso Villa D'Asolo fino al benzinaio (DX)





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X	X (SX)		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X (Viale interno Tiziano)	X - H. benzinaio a DX XX(50m) - Poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Giorgione	X	NO	SI
Attraversamenti			
H. semafori	X (1 scal)	NO	SI
Fermate bus via Da Ponte	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi via Tiziano

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	*Lato sinistro*	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA panca assente	SI
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Benzinaio	X
Residenziale,	

Posta	X
Negozi, bar e farmacia	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Posta (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	14,5/15

NOTE

- Lato SX: viale interno con soste.
- Lato DX: presenza interruzioni.
- Fare scivolo presso la fermata bus (SX).
- Dissesto presso la fermata bus.

Codice – Nome via	U41b	Via Schiavonesca Marosticana)
Zona – Orientamento	Casella	Da via Da Vinci a via dei Tartari/via Fermi





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X	XX
Da via Santa Colomba/ via Manin	X dopo 40m; X (orientamento assente)	per 20m X Poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Sta Colomba/Manin	X	NO	NO (lungo)
Via dei Tartari	X	NO	NO/SI
Attraversamenti			
H. Via Sta Colomba	X	NO	NO
Farmacia h. dei via dei Tartari	X	NO	SI/NO
Dopo via Fermi	Rotatoria in corso di realizzazione		

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
Farmacia		X		

FERMNATA BUS

Ubicazione: dopo benzinaio e H. parcheggio scambiatore	*Lato SX Dopo benzinaio*	*H. Via Fermi parcheggio scambiatore*	*Area parcheggio scambiatore*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI	NO
SICUREZZA	PA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Via di collegamento	X

Senso unico	
Supermercati e farmacia	X
Area Parcheggi e Hotel ristorante	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	1
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5

NOTE

- Via Manin negozi: DX X (tratto); SX X.
- Area parcheggio scambiatore a Via Fermi con casetta dell'acqua.

Codice – Nome via	U42	SP 248 (tratto 2)
Zona – Orientamento	Casella	Da dopo il benzinaio





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Via Tuna	X (1 scal)	NO	NO
H. Via dei Tartari	X	NO	
Attraversamenti			
Dopo benzinaio e dopo via Manin	X	NO	NO
H. prima Via Fermi (scivolo ripido)	X	NO	NO
H. area parcheggi/Via Fermi	X	SI semaforo acustico ma no tattile	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Farmacia e Conad e Scarpa

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	n.6 X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	*Lato DX*	*Lato SX*	*Lato SX Via Fermi*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	SI
SICUREZZA	NO	NO	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale,	

Posta	
Negozi, bar e farmacia	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Farmacia (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	17,5/18

Codice – Nome via	U43	Via Monache
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (*podotattili, paletto, semaforo acustico*)	*Sicurezza* (*segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto*)
Incroci			
Via Giorgione	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse tratto 1	X

Senso unico	
Capannoni tratto 2	X
Gruppo Alpini su via Giorgione	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	1
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	6

Codice – Nome via	U44	Via Loreggia
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Malombra





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X (breve tratto SX)		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
Tranna tratto X a SX poi X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Malombra	X	NO	X incrocio da qualificare
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Limite 50	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale, case sparse, campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5

NOTE

- Dissesto carreggiata.

Codice – Nome via	U45	Via Malombra
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Dalla campagna a via chiesa a via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	X tratto h. via Chiesa

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
Fino a via Malombra interna 2 (DX)	X	X
Dopo	X - Tratto breve X a SX H via Tuna	
Da via Loreggia	X	X
Dopo incrocio via chiesa	X	X (area parcheggi)
Dopo 50m cicloped	X	X
Ultimi 80 m	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Tuna	X	NO	NO
Via Loreggia	X (1 scal)	NO	NO (da qualificare)
Via Malombra interna DX	X (3 scal)		
Via Chiesa	X	NO	SI
Via Giorgione	X	NO	SI
Attraversamenti			
Dopo via chiesa (ciclopedonale)	X	NO	NO
Dopo centro vaccinale	X	NO	SI
2 (2 scal)	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

Via Malombra Interna: 1
Punto Vaccini: 3

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		X n.3 (dissesto e manca segnali)

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: incrocio Malombra interna 2	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Ristorante fine via	X
Punto vaccini	X
Area Parcheggi (centro vaccinazione)	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Dissesto marciapiedi.
- Lottizzazione Malombra interna: X con area verde; dissesto carreggiata fine via.
- Via Loreggia da Via Malombre: DX X; SX per 60m X poi X ingresso S. Apollinare e dissesto carreggiata.

Codice – Nome via	U46a	Via Chiesa (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Tuna a via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		tratto		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X	X
60 m prima di via S. Apollinare	X	X
Da via S. Apollinare	X	X
Da via Giotto per 20 m	X poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Malombra	X	NO	SI
Via San Apollinare	X	NO	SI
Via Giotto	X	NO	SI
Attraversamenti			
H. curva S. Apollinare	X	NO	SI
Fine via	X (scalino)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
Area parcheggi parco		n.2 X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco, area verde-giochi	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Chiesa	X
Negozi	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Via Ricci X marciapiedi assenti e via a senso unico dall'INNS.

Codice – Nome via	U46b	Via Chiesa (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via S. Apollinare





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X H. via Chiesa per 40m X ; poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Chiesa 1	X	NO	SI
Via S. Apollinare	X	NO	SI
Via Giorgione	X	NO	SI
Attraversamenti			
H. curva via S. Apollinare	X	NO	SI
Fine via	X (scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
Area parcheggi parco		n.2 X		

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, **area verde-giochi**, piazza, cimitero	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

Codice – Nome via	U47	Via S. Francesco D'Assisi
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Chiesa





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
					X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Chiesa	X	NO	SI
Attraversamenti			
	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, **area verde**-giochi, piazza, cimitero	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale - nuova espansione	X

Limite 30	X
Supermercati	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6

Codice – Nome via	U48	Via S. Apollinare
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Dal cimitero Asolo Rugby / Chiesa





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	*LATO Sinistro*	*LATO Destro*
Dopo la curva	X (aree park)	X
	X Tranne davanti scuola inclinazione X 5m	X
Via Chiesa 2	X	X
Da via Giotto per 20m	Poco X poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Chiesa	X	NO	SI
Via Giotto 2	X	NO	No attraversamento
Attraversamenti			
Tutti a raso	X	NO	SI
Via Chiesa	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

2 Chiesa e 1 cimitero

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco**, area verde-giochi, piazza chiesa**	X
Edifici/ impianti sportivi	X
Residenziale	X

Cimitero	X
Supermercati	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9

NOTE

- Permeabilità pedonale dal cimitero verso via Galilei.

Codice – Nome via	U49	Via Castellana
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Dal viale Galilei





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Viale Galilei (cicloped)	X	NO	SI
SP248	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
H. supermercato Di Più		n.3 X		

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	

Centri commerciali	X
Supermercati Di Piu	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

XCodice – Nome via	U50a	Via Tuna (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Giorgione a via Galilei





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
Fino a via Da Vinci	X	
Dopo via Da Vinci (DX)	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Galilei	X	NO	SI
Via Giorgione	X	NO	SI
Via Da Vinci	X	NO	NO
Attraversamenti			
Fine via	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	n.5 X		

H. Da Vinci e viale Tiziano + dopo via Da Vinci (area interna negozi) + via Berti interna

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Negozi	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale, case sparse	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

Codice – Nome via	U50b	Via Tuna (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Dal viale Galilei a Via Malombra





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X	X
Seconda metà	XX (dissesto) - Ultimi 50m X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via interna (SX)	X (2 scalini)	NO	NO
Attraversamenti			
Punto vaccini	X	NO	X

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
		X (no cart.)	

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale, case sparse	

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Via Galilei fino a Via Tuna X ma continuità su via Giorgione X.

Codice – Nome via	U51a	Viale Galilei (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via dei Tartari a via Castellana





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
Da Via Tartari a via Fermi	X	X 100m sterrato pista - poi X
Dopo via Fermi	X - Ultimi 60m X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Fermi	X		incrocio da mettere in sicurezza
Via Castellana	X	NO	NO
Attraversamenti			
2	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	X
Residenziale	

Senso unico	
Capannoni	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5

Codice – Nome via	U51b	Viale Galilei (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Tuna a via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Tuna	X	NO	NO
Via Giorgione	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	X
Residenziale, case sparse	X

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

Codice – Nome via	U52	Via dei Tartari
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Schiavonesca a via Malipiero





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
	X per 50m - interruz H. area commerciale per 50m X - poi X	X dopo 50 m dalla zona commerciale X
Dopo via Malipiero	X (ciclopedonale)	X
Dai Carabinieri	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Schiavonesca	X	NO	SI
Area commerciale (SX)	X	NO	SI/NO
Via Malipiero	X	NO	SI
Viale Galilei (SX)	X	NO	SI
Viale Galilei (DX)	X	NO	SI
Attraversamenti			
H. carabinieri scuola	X	NO	SI rialzato
Fine via con rampa ripida	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

1 park retro Conad, Area commerciale 1
Secondo tratto 2 scuola 4 e Carabinieri

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	n.6 X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: scuola	*Lato sinistro Scuola fine via*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercati e negozi	X
Edifici/ impianti sportivi	X	Area Parcheggi	X
Residenziale, case sparse	X	Carabinieri e scuole	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

Codice – Nome via	U53	Via Malipiero
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Dei Tartari





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
	X dopo via Malipiero		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via dei Tartari (tratto 1)	X	NO	SI
(Tratto 2 a DX)	X	NO	
Don L. Comacchio	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, **area verde-giochi**	X	Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Via Malipiero interno X con area verde attrezzata.

Codice – Nome via	U54	Via Don L. Comacchio/Don Carlo Noé
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via dei Tartari





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Dei Tartari	X	NO	SI
Attraversamenti			
2	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
Via Don Carlo Noe		n.2 X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Supermercati	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Fine via percorso sterrata e un altro park riservato (possibilità di creare un collegamento ciclopedonale).
- Aree verdi attrezzate.
- Lottizzazione in corso di sviluppo

Codice – Nome via	U55	Via Da Vinci
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	*LATO Destro*
Fino a Via Da Ponte	XXX (Alberi e sollevamenti radici)	X
Dopo via Da Ponte	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Giorgione	X	NO	SI
Via Ricci	X	NO	-
Attraversamenti			
Inizio via (dissesto)	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale	X

Senso unico	
Negozi	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Presenza pavimentazione con dissesto.

Codice – Nome via	U56	Via Guardi
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via Giorgione a via J. Da Ponte





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Giorgione	X	NO	SI
Via Jacopo da Ponte	X	NO	SI
Attraversamenti			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico con tratto chiuso	X
Parco, area verde-giochi,	X	Supermercati	
Residenziale,	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5

Codice – Nome via	U57	Via Ricci
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da Via Giorgione





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Percorso pedonale	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X tratto innesto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
A SX per 40m X poi X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via Giorgione	X	NO	SI
Via Da Ponte	X	NO	SI
Attraversamenti			
1	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

V. In's e angolo via Giorgione

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	n.1 X	n.1 X no cartello	

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: SP 248	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X
Posta angolo via	
Residenziale	X

Senso unico	X
Supermercati	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

Codice – Nome via	U58	Via Da Ponte e Piazza S. Pietro (biblioteca)
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da SP248





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Percorso pedonale	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X
X	

Fine via percorso pedonale permeabilità verso via Veronese

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Viale Tiziano	X	NO	SI
Via Ricci	X	NO	Si
Via Da Vinci	X	NO	SI
Via Guardi	X	NO	NO
Via Veronese (permeabilità)			
Attraversamenti			

STALLI PARCH. RISERVATI

n.2 Innesto via posta e via Ricci

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X	X	

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: SP 248	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	ambulatorio e asilo	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X	Senso unico	X
Posta angolo via	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Asilo (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	18

NOTE

- Dissesto asfalto tratto interno Piazza S. Pietro (rif. tappeto asfalto).

Codice – Nome via	U59	Via Manin
Zona – Orientamento	S. Apollinare/Casella	Da via SP248





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	X (tratto)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)*	*Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)*
Incroci			
Via SP248	X	NO	SI
Via Sta Colomba	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

n.2 Area commerciale

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
	X		

FERMATE AUTOBUS
V. SP248

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Negozi e banca	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	1,5
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Pav stradale sconnessa (rif. tappeto asfalto).
- Lavori in corso.
- Qualificare incrocio con la SP 248/via Santa Colomba.

Codice – Nome via	U60	Via Sta Colomba/Via Foresto Vecchio
Zona – Orientamento	Casella	Da via Palladio





DISLIVELLO

ACCENTUATO	*LIEVE*	*VARIABILE*	*ASSENTE*
		X	

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	*Marciapiede <90*	*Marciapiede >90*	*Banchina*	*Carreggiata*	*Pista cicloped.*
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	*LATO Destro*
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	*Continuità pedonale*	*Orientamento* (podotattili, paletto, semaforo acustico)	*Sicurezza* (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Foresto Nuovo	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	*Accessibile*	*Parz. Access.*	*Non Access.*
X			

FERMATE AUTOBUS
assente

Ubicazione: assente	*Lato destro*
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Colllegmanento accesso centro Asolo	X
Residenziale, case sparse	X

Senso unico	
Supermercati	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA' INTERVENTI

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

SCHEDE PIAZZE e AREE VERDI ATTREZZATE

Codice – Nome	P01	Piazza G. D'Annunzio
Località	Asolo, c.s.	







INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	NO
Sottoportico	SI
ARREDI	NO

PARCHEGGIO RISERVATO 1	***A***
FERMATA AUTOBUS	***assente***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Piazza G. D'Annunzio	PA	PA	NA

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale		Residenze	
Negozi e bar	X	Accesso per le torri	
Servizi presenti – sede municipale	X	ZTL	X

Codice – Nome	P02	Piazzetta Eleonora Duse
Località	Asolo c.s.	






INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Acciottolato e scalini per accedere al Castello e nella piazzetta.
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	NO
ARREDI	SI

PARCHEGGIO RISERVATO	*A*
FERMATA AUTOBUS	*assente*

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Percorso interno	NA / PA	NO	_

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	SI
Castello Regina Cornaro e torre	X
Sede municipale vicina	X

Area attrezzata	X
Area parcheggi	X
ZTL	X

NOTE

- Percorso in salita per accedere alla torre: assenza complanarità e rischio caduta.

Codice – Nome	P03	Piazza Garibaldi
Località	Asolo c.s.	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI dalla loggia e farmacia e bar
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	NO
Sottoportico	SI Loggia
ARREDI	Inserire delle panchine

PARCHEGGIO RISERVATO	*A*
FERMATA AUTOBUS	*NA*

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Percorso interno	PA	NO	_

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	NO	ZTL	X
Bar	X		

Codice – Nome	P04	Piazza del Castello
Località	Asolo	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alta
Dislivelli, scalini	acciottolato
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	NO
ARREDI	Panchine - Terrazza del bar/ristorante

PARCHEGGIO RISERVATO

Vedi via Sotto Castello

FERMATA AUTOBUS

assente

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Accesso da via Cornaro (ciottoli)	X	NO	assente
Percorso interno	X		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X
Parrocchia	
Servizi presenti	X

Torre	X
Area con giochi	X
Ristorante	X

Codice – Nome	P05	Piazza Fontana Maggiore
Località	Asolo c.s.	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	Scarsa
Pavimentazione	SI
Complanarità	NO
Sottoportico	SI
ARREDI	Inserire delle panchine

PARCHEGGIO RISERVATO	***A*** *(v. Piazza Garibaldi)*
FERMATA AUTOBUS	***NA***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Da via Cornaro/Roma (continuità sottoportico)	PA	PA	
Percorso interno (sottoportico)	PA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	NO
Negozi e bar	X

Residenze	X
Arredo FONTANA	X

Codice – Nome	P06	Piazzetta Mons. Angelo Brugnoli
Località	Asolo c.s.	









INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Elevato
Dislivelli, scalini	Sassi
Videosorveglianza	
Alberatura	NO (area parcheggi)
Pavimentazione	SI
Complanarità	NO
ARREDI	SI con panchine

PARCHEGGIO RISERVATO	***assente***
FERMATA AUTOBUS	***v. piazza***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Via Roma	NA	NO	assente
Percorso interno	NA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Bar e negozi	X	ZTL	X
Area parcheggi	X	arredo	X

Codice – Nome	P07	Piazzetta S. Pio Decimo
Località	Asolo c.s.	









INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Elevata
Dislivelli, scalini	SI
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	SI
ARREDI	SI panchina

PARCHEGGIO RISERVATO 1	***A***
FERMATA AUTOBUS	***assente***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Dalla Piazza Fontana Maggiore (scalinata) e scalini	NA	PA	
Da Via Browning	A	NO	A
Percorso interno	PA		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X	ZTL	X
Parrocchia/Duomo	X	Museo e archivio	X
Servizi presenti	X	Scuola materna	X

Codice – Nome	P08a	Piazzetta Fantinel
Località	Pagnano	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO
Complanarità	SI
Pavimentazione	Sterrato
ARREDI	panchine

PARCHEGGIO RISERVATO	***assente***
FERMATA AUTOBUS	***v. Via Vallorgana***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Via Carreggiate	NA	NO	NA
Via Torretto	NA	NO	assente
Percorso interno	NA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X	Centro anziani	X
Area parcheggi	X	Parco giochi	X

NOTE

- Passerella in legno che porta al parco giochi: ripida e da manutentare X (Rischio inciampo).
- Migliorare collegamento fermata bus.
- Qualificare la piazza con arredo e piantumazione di alberi.

Codice – Nome	P08b	PIAZZA della chiesa, via del Torretto
Località	Pagnano	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	elevata
Dislivelli, scalini	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	Scarsa – Con area verde davanti alla chiesa
Pavimentazione	SI acciottolato

PARCHEGGIO RISERVATO 1	***assente***
FERMATA AUTOBUS	***assente***

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Percorso esterno	X	NO	assente
Percorso interno	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X
Chiesa, attività parrocchiali	X
Esercizi commerciali	
Edifici culturali (biblioteca, museo, galleria)	

Area verde	X
Area attrezzata con panchine + alberi	X
Chiesa con piattaforma elevatrice	X
Area Parcheggi	X

NOTE

- Piccola scalinata dalla strada senza corrimano e area verde X

Codice – Nome	P09	Piazza della chiesa
Località	S. Apollinare	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	SI
ARREDI	Inserire delle panchine

PARCHEGGIO RISERVATO	A
FERMATA AUTOBUS	***assente***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Via S. Apollinare	A	PA	A
Percorso interno	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X
Parrocchia	X
Ciclopedonale	X

Area parcheggi	X
Scuola (di fronte)	
Chiesa	X

Codice – Nome	P10	Piazza della chiesa, via Ca' Giustiniani
Località	Villa Di Asolo	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	SI
ARREDI	Inserire delle panchine

PARCHEGGIO RISERVATO	***assente***
FERMATA AUTOBUS	***assente***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Via Ca' Giustiniani	A	PA	PA
Percorso interno	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X
Parrocchia	X

Residenze	X
	X

Codice – Nome	P11	Piazzale via Calderon/ Cavin dei Cavai
Località	Villa Di Asolo	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO – da alberare
Pavimentazione	NO
Complanarità	SI
ARREDI	Inserire delle panchine

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS	A
	Su via Cavin dei Cavai

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Via Calderon	A	PA	NA
Percorso interno	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale (parziale)	X
Parrocchia	X

Residenze	X
Sottoportico con negozi	X

Codice – Nome	P12	Piazza della chiesa, Ca' Giupponi
Località	Villa Di Asolo	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	SI
ARREDI	Inserire delle panchine

PARCHEGGIO RISERVATO	***assente***
FERMATA AUTOBUS	***assente***

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Via Ca' Giupponi	NA	NO	assente
Percorso interno	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X
Parrocchia	X

Residenze attorno	X

Codice – Nome	P13	Piazza S. Pietro, Casella
Località	Casella	





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	Scarso/NO
Pavimentazione	SI
Complanarità	SI ma puntuale sconnessione
Arredi	SI

PARCHEGGIO RISERVATO1	***X***
FERMATA AUTOBUS	***assente***

ACCESSIBILITA' E ORIENTAMENTO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS*	*ATTRAVERS.*
Percorso interno da via Da Ponte (da asfaltare)	PA/NA	NO	assente
Percorso interno piazza	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X
Biblioteca	X
Ambulatorio	X

Residenze	X
Asilo	X
Associazione e servizi ambientali	X

NOTE

- Area accessibile tranne la strada di accesso da via Da Ponte: dissesto asfalto X

Parco della Rimembranza	Via Collegio, Asolo





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Elevato (percorso per la Rocca)
Delimitazione area (recintato)	SI
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI
Pendenza	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	A	PA (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	NA (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO				**X**
FERMATA BUS				**X**

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Viale esterno	X	NO	Assente
VIALE INTERNO	X		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI					X
ARREDI	CESTINI				X
	FONTANELLE				X
	PANCHINE E TAVOLO				X

Area verde attrezzata	via Foresto Vecchio, Asolo





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso come area ma medio alto come passaggio
Delimitazione area	Parziale ma senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pendenza	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz.Acc. (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via Foresto Vecchio	X	NO	Assente
Via Cipressina	X		Assente
VIALE INTERNO	Assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI					X
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE			X	

Area verde attrezzata e giochi	Piazzetta Fantinel, Pagnano





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	medio
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz.Acc. (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO Lottizzazione		X		
FERMATA BUS				
Via Carreggiata			NA	
Via Vallorgana	X			

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Viale perimetrale (lottizzazione)	XX	X	Assente
VIALE INTERNO	Assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI		X		
	FONTANELLE				X
	PANCHINE			X	

Area verde attrezzata	Via Chiesa, S. Apollinare





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Delimitazione area/ recintato si o no con cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	Alberelli da incrementare

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz. Acc. (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO 2	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via Chiesa e ciclopedonale perimetrale	X	X	
VIALE INTERNO	X		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI					X
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE	X		X	

NOTE

- Incrementare alberature, dotazioni e migliorare la percorribilità del viale.

Area verde attrezzata e parco giochi	via J. Da Ponte/Guardi





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Delimitazione area	In parte su via Da Vinci ma senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI da incrementare

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz. Acc. (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via J. Da Ponte/via Guardi/Da Vinci	X	X	Assente
VIALE INTERNO	Assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI	X			
	FONTANELLE				X
	PANCHINE E TAVOLO			X	

NOTE

- Assenza vialetto percorribile per le carrozzine.

Area verde e parco giochi	via Malipiero, Casella





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	medio
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	esterno
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz. Acc. (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via Malipiero	XX	X	Assente
VIALE INTERNO	Assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE E TAVOLO			X	
CAMPO CALCIO		X			

NOTE

- Realizzare viale interno che colleghi le attrezzature presenti.
- Viale laterale X che serve gli impianti sportivi.

Area verde attrezzata e giochi	Via Cavin dei Cavai





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ recintato si o no con cancello	NO cancello ma siepe sul lato con recensione
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	A	PA (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	NA (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO supermercato Family		X		
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via Cavin dei Cavai	X	da migliorare	X
VIALE INTERNO	X(ghiaia)		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE E TAVOLO			X	

Area verde attrezzata	via Verdi, Villa di Asolo





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz. Acc. (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO Via Verdi		X		
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via Verdi	X		Assente
VIALE INTERNO	Assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI					X
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE E TAVOLO			X	

NOTE

- Inizio Via/Incrocio ca' Giupponi: area verde attrezzata senza percorso interno X.

Area verde e parco giochi	via Contrada Bernardi, Pagnano





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	medio
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz. Acc. (non a norma – **segnaletica**, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO		PA		
FERMATA BUS Vedi SP.				

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via Contrada Bernardi	**X**		**X**
VIALE INTERNO			

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE			X	

Area attrezzata per camper con zona pic-nic	via Forestuzzo interno, Asolo





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	medio
Delimitazione area	SI senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	Scarsa (da aumentare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Acc.	Parz. Acc. (non a norma – **segnaletica**, strisce sbiadite…)	Non Acc. (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Via Forestuzzo interno	X	NO	Assente
VIALE INTERNO	Assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI					X
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE E TAVOLO			X	
ALLACCIO EL. CAMPER				X	

Area verde attrezzata e parco giochi	Viale Volta – Impianti sportivi, Casella





INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio-alto
Delimitazione area	SI ma senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	Scarsa (da aumentare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	A	PA (non a norma – **segnaletica**, strisce sbiadite…)	NA (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
	A	PA (non a norma – segnaletica, strisce sbiadite…)	NA (raccordi, lunghezza, pendenza…)	ASSENTE
FERMATA BUS				**X**

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	*DIS. MOTORIA*	*DIS. VIS.*	*ATTRAV.*
Viale perimetrale esterno	**X**	NO	Assente
VIALE INTERNO di collegamento agli attrezzi	Assente		

ATTREZZATURE		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI					X
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE			X	
	PANCHINE			X	